

长寿区生态环境保护督察 反馈交办问题整改销号情况公示表

(市级整改任务模板)

整改任务概述	重庆长风化学工业有限公司位于山体冲击沟旁，产品罐区紧邻排洪沟，存在因自然灾害引发环境安全风险的问题。因新冠疫情影响，公司搬迁项目新厂建设进度受影响，搬迁进度可能延期。
整改责任单位	长寿区应急管理局、长寿区经济信息委
整改目标	完成重庆长风化学工业有限公司搬迁，解决该公司的环境安全风险问题。
整改措施及成效	<p>整改措施：</p> <p>一、督促重庆长风化工公司 2020 年 8 月底前针对此环境安全隐患编制应急处置预案，9 月底前根据此应急预案开展应急演练。</p> <p>二、督促重庆长风化工公司每半月对排洪沟内的树枝、杂草进行清理一次，并对排洪沟护堤安全进行检查，做好检查记录。</p> <p>三、督促重庆长风化工公司通过视频监控系统对罐区外面山体进行监控，发现异常及时处理。</p> <p>四、2021 年 6 月底完成重庆长风化工公司搬迁新项目建设、试生产。</p> <p>五、2021 年 6 月底完成重庆长风化工公司现有生产装置（即老厂区）停车。</p> <p>六、加强重庆长风化工公司现有生产装置的安全监管，每季度开展执法检查 1 次。</p> <p>整改成效：</p> <p>一、重庆长风化学工业有限公司针对企业所处的地理位置，有可能由于自然灾害引发的环境安全风险，组织人力编制了《重庆长风化学工业有限公司突发自然灾害事件应急预案》，并于 2020 年 7 月 17 日发布实施。2020 年 8 月和 2021 年 6 月开展两次针对</p>

	<p>自然灾害引发的环境安全事件应急综合演练。</p> <p>二、重庆长风化学工业有限公司设置有专职业的安全环保巡查管理人员，每天对公司的生产装置、储罐区、多级功能围堰（排洪沟）安全护堤进行巡查，并对多级功能围堰（排洪沟）的树枝、杂草进行清理，并做好巡查记录。</p> <p>重庆长风化学工业有限公司每月由公司党委书记、总经理、执行董事组织安全环保工作会并对公司所有生产装置、储罐区、安全环保设施等开展一次全面的安全环保检查，对查出的安全、环境风险隐患立即责成相关人员进行整改，并由安全环保负责组织相关人员进行验收。</p> <p>三、重庆长风化学工业有限公司共设置 129 台视频监控探头，监控信号均接入应急指挥中心监控平台。调度中心通过视频监控系统对主要生产区域和罐区外面山体进行监控，发现异常即时处理。</p> <p>四、重庆长风化学工业有限公司晏家化工园区生产装置于 2021 年 7 月一次性成功投料试车。</p> <p>五、重庆长风化学工业有限公司长寿区黄桶岩生产厂区于 2021 年 6 月底永久性停车，并对所有设备、管线清洗置换，消除环境安全风险。</p> <p>六、重庆长风化学工业有限公司积极配合区应急局和生态环境局的检查（每季度至少 1 次），未发现环境安全隐患。</p>
<p>整改时间</p>	<p>2020 年 7 月至 2021 年 6 月</p>
<p>社会监督联系人及电话</p>	<p>王华伟：40400890</p>

备注：社会监督联系人须由区县或市级部门负责统筹督察整改的工作机构有关人员担任。